



— — Área de intervenção do PP

Situação existente

— Edifícios

— Caminhos e arruamentos

— Vegetação arbórea e arbustiva

— Linha de água

Altimetria

— Curvas de nível secundárias

— Curvas de nível mestras

## Planta da situação existente



1:1000

Cartografia 10k fora da área de intervenção do PP

Cartografia 1k da área de intervenção do PP

Entidade Proprietária: CM Mora

Entidade Produtora: Eng.º Hugo Rosa Ribeiro

Levantamento topográfico: 04-02-2019

Nº de homologação: nº 586 de 03-12-2019

Exatidão altimétrica  $\leq 0.25$  m e planimétrica  $\leq 0.18$  m

Exatidão temática igual a 95% na completude e classificação

Precisão posicional nominal da saída gráfica:  $\leq 0.4$  m



CÂMARA MUNICIPAL DE MORA



Planeamento e Ordenamento do Território